



Conseil-Vente-Service
514-494-5000 / 1-877-494-5001

LISTE DE PRIX 2019



DISTRIBUÉ PAR / DISTRIBUTED BY:



EHP

ÉQUIPEMENT HAUTE PRESSION

11365, 57e Avenue
Montréal (Québec)
H1E 4K1

Tél.: 514-494-5000
Sans frais 1-877-494-5001
Courriel: lp2000@bellnet.ca
Site Web : www.lp2000ehp.com

HONDA MOTEURS

Pourquoi HONDA?



Les moteurs HONDA ont acquis une renommée mondiale pour leur conception supérieure, leur fiabilité et leur qualité de fabrication sans égales. À titre d'innovateur en technologie des moteurs et des équipements motorisés, HONDA assume activement sa responsabilité à l'égard de l'environnement et de ses clients.

QUALITÉ

L'assurance que votre produit HONDA est fait des meilleurs matériaux, alliés à la qualité de la fonctionnalité et à l'aspect pratique du design.

HONDA a bâti sa réputation sur la qualité.



FIABILITÉ

Les années d'expérience de HONDA, c'est aussi la tranquillité d'esprit de savoir que votre produit HONDA livrera les résultats escomptés, année après année.

DURABILITÉ

La capacité de résister aux éléments, aux exigences de votre travail, et à l'utilisation continue au long des saisons.

Les produits HONDA sont faits pour durer.



HONDA
MOTEURS

LISTE DE PRIX 2019

En vigueur le 1^{er} janvier 2019

Veuillez noter que les prix peuvent changer sans préavis.

HONDA

MOTEURS

HP	cm³	Type d'arbre de sortie (PTO)	Diamètre d'arbre de sortie (Conique)	Démultiplication	Diamètre du boulon	Démarrateur à rappel	Démarrateur électrique	Alerte de bas niveau d'huile (arrêt)	Type de filtre à air	Type de silencieux	Bobine de charge	Détail suggéré
----	-----	------------------------------	--------------------------------------	------------------	--------------------	----------------------	------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------------	------------------	----------------

Moteurs commerciaux avec arbre horizontal

		Numéro de modèle										
2,5	49,4	GXH50UTQXA	Droit	5/8" (7000 RPM)		1/4 - 28 UNF	•			Semi-sec	Standard	629 \$
3	98,0	GX100UTQA2	Droit	5/8"		1/4 - 28 UNF	•			Double	Standard	699 \$
3	98,0	GX100RTKRG	Conique	16 mm / 1/5		M8 x 1.25 mm	•			Double	Standard (compacteur incliné)	795 \$
4	118	GX120QH	Droit	3/4"		5/16 - 24 UNF	•			Double	Standard	484 \$
4	118	GX120QX	Droit	3/4"		5/16 - 24 UNF	•	•		Double	Standard	494 \$
4	118	GX120HX	Droit	3/4 "	6 à 1	5/16-24- UNF	•	•		Double	Standard	693 \$
4	118	GX120TX	Fileté	5/8 - 18 UNF 2A RH			•	•		Double	Standard	566 \$
4	118	GX120SHQ	Droit	18 mm		M8 x 1.25 mm	•			Double	Standard	525 \$
5.5	163	GX160QH	Droit	3/4"		5/16 - 24 UNF	•			Double	Standard	485 \$
5.5	163	GX160QA	Droit	3/4"		5/16 - 24 UNF	•			Bain d'huile	Pare-étincelle	536 \$
5.5	163	GX160QX	Droit	3/4"		5/16 - 24 UNF	•	•		Double	Standard	499 \$
5.5	163	GX160QXE	Droit	3/4"		5/16 - 24 UNF	•	•	•	Double	Standard	1A 809 \$
5.5	163	GX160HH	Droit	3/4"	6 à 1	5/16 - 24 UNF	•			Double	Standard	683 \$
5.5	163	GX160HX	Droit	3/4"	6 à 1	5/16 - 24 UNF	•	•		Double	Standard	725 \$
5.5	163	GX160TX	Fileté	5/8 18 UNF 2A RH			•	•		Double	Standard	579 \$
5.5	163	GX160VX	Conique	19.8 mm / 3/16 / po		5/16 - 24 UNF	•	•		Double	Standard	645 \$
5.5	163	GX160SD	Droit	20 mm		M8 x 1.25 mm	•			Semi-sec	Standard	569 \$
5.5	163	GX160LX	Droit	20 mm	2 à 1	M8 x 1.25 mm	•	•		Double	Standard	683 \$
5.5	163	GX160RH	Droit	22 mm av embrayage	2 à 1	M8 x 1.25 mm	•			Double	Standard	778 \$
6,5	196	GX200QH	Droit	3/4"		5/16 - 24 UNF	•			Double	Standard	522 \$
6,5	196	GX200QAPW	Droit	3/4"		5/16 - 24 UNF	•	•		Double	Standard	545 \$
6,5	196	GX200QXE	Droit	3/4"		5/16 - 24 UNF	•	•	•	Double	Standard	1A 916 \$
6,5	196	GX200HX	Droit	3/4"	6 à 1	5/16- 24 UNF	•	•		Double	Standard	772 \$
6,5	196	GX200RH	Droit	22 mm av embrayage	2 à 1	M8 x 1.25 mm	•			Double	Standard	915 \$
9	270	GX270QH	Droit	1"		7/16 - 20 UNF	•			Double	Standard	789 \$
9	270	GX270QA	Droit	1"		7/16 - 20 UNF	•	•		Double	Pare-étincelle	840 \$
9	270	GX270QC	Droit	1"		7/16 - 20 UNF	•	•		Cyclone	Standard	899 \$
9	270	GX270QAE	Droit	1"		7/16 - 20 UNF	•	•	•	Double	Pare-étincelle	3A 1144 \$
9	270	GX270QXB	Droit	1"		7/16 - 20 UNF	•	•	•	Double	Standard	10A 1219 \$
9	270	GX270PA	Fileté	1" - 14 NF2 thread RH			•	•		Double	Silencieux	978 \$
9	270	GX270HX	Droit	1"	6 à 1	M8 x 1.25 mm	•	•		Double	Standard	1072 \$
9	270	GX270RH	Droit	22 mm av embrayage	2 à 1	M8 x 1.25 mm	•			Double	Standard	1009 \$
11	389	GX340QA	Droit	1"		3/8 - 24 UNF	•	•		Double	Pare-étincelle	999 \$
11	389	GX340QAE	Droit	1"		3/8 - 24 UNF	•	•	•	Double	Pare-étincelle	3A 1198 \$
11	389	GX340HX	Droit	1"	6 à 1	M8 x 1.25 mm	•	•		Double	Standard	1211 \$

Hp	cm ³		Type d'arbre de sortie (PTO)	Diamètre d'arbre de sortie/Conique	Démultiplication	Diamètre du bouchon	Démarrateur à rappel	Démarrateur électrique	Alerte de bas niveau d'huile (arrêt)	Type de filtre à air	Type de silencieux	Bobine de charge	Détail suggéré
Moteurs commerciaux avec arbre horizontal													
		Numéro de modèle											
13	389	GX390QAPW	Droit	1"		3/8 - 24 UNF	•	•	Double	Pare-étincelle			999 \$
13	389	GX390QC	Droit	1"		3/8 - 24 UNF	•	•	Cyclone	Standard			1099 \$
13	389	GX390QAE	Droit	1"		3/8 - 24 UNF	•	•	Double	Pare-étincelle	3A		1232 \$
13	389	GX390QNR	Droit	1"		3/8 - 24 UNF	•	•	Double	Pare-étincelle	18A		1356 \$
Moteurs à deux cylindres verticaux (V-Twin) avec arbre horizontal													
20	688	GX630RHQZB3	Droit	1"		3/8 - 24 UNF	•	•	Double (rond)	Optionnel	17A		2120 \$
24	688	GX690RHTXA	Droit	1 1/8"		7/16 - 20 UNF	•	•	Double (rond)	Optionnel	17A		2299 \$
Moteurs commerciaux avec arbre vertical													
11	337	GXV340UTDX	Droit	1"		7/16 - 20 UNF	•	•	Double	Pare-étincelle			1133 \$
11	337	GXV340UTDN	Droit	1"		7/16 - 20 UNF	•	•	Double	Standard	1A		1449 \$
13	389	GXV390UTDX	Droit	1"		7/16 - 20 UNF	•	•	Double	Standard			1399 \$
13	389	GXV390UTDT	Droit	1"		7/16 - 20 UNF	•	•	Double	Standard	3A		1769 \$
Moteur domestique avec arbre horizontal													
5	160	GC160LAQHC	Droit	3/4"		5/16 - 24 UNF	•	•	Papier	Standard			345 \$
6	187	GC190LAQHC	Droit	3/4"		5/16 - 24 UNF	•	•	Papier	Standard			395 \$
Moteur domestique avec arbre vertical													
5	160	GCV160LS3B	Droit	25 mm		3/8 - 24 UNF	•	•	Papier	Standard			429 \$
6	187	GCV190S3L	Droit	25 mm		3/8 - 24 UNF	•	•	Papier	Standard			439 \$
Minimoteur à 4 temps													
1,5	35,8	GX35NTTMS3	Inclinable sur 360 degrés			M8 x 1.25 mm	•	•	Semi-sec	Pare-étincelle			449 \$
Moteurs au propane													
11	337	GXV340TDP3**	Droit	1"		7/16 - 20 UNF	•	•	Double	Standard			1139 \$

** Moteurs prêts à recevoir un démarreur Tecumseh #33329E (ESF #178-205)

GARANTIES MOTEUR

MODÈLE	UTILISATION DOMESTIQUE	UTILISATION COMMERCIALE	LOCATION	CONCESSION
SÉRIE GX/GXV	36 MOIS	36 MOIS	36 MOIS	12 MOIS
GX22, GX25, GX31, GX35, GXH50 et les séries GS et GSV	24 MOIS	12 MOIS	3 MOIS	3 MOIS
GC ET GCV	24 MOIS	3 MOIS	3 MOIS	AUCUNE

NOTE : UTILISATION PAR UNE CONCESSION SE RAPPORTE À GO-KART, ETC.

LISTE DE PRIX 2019

En vigueur le 1^{er} janvier 2019

Veuillez noter que les prix peuvent changer sans préavis.

HONDA MOTEURS

Adaptateur pour vilbrequins



No	Description	Détail
186-035	Adapte les vilbrequins de 3/4 po. vers 1 po.	39.95 \$

Rallonges pour vidange d'huile



No.	Dimension	Pour modèles suivants	Détail
159-013	12 mm	GX240, GX270, GX340, GX390	17.95 \$
159-014	10 mm	GX120, GX140, GX160, GX200	17.95 \$

Pour tout moteur ayant un démarreur électrique procurez-vous une batterie Gripo (#105-061)



Détail suggéré

76⁹⁵\$

Liste de prix des silencieux pour les moteurs à deux cylindres verticaux (V-Twin)

Arbre	Modèle	No. pièce	Description	Détail
Horizontal	GX620 / GX670	18300-ZJ1-891	Supérieur gauche	312.29 \$
Horizontal	GX620 / GX670	18300-ZJ1-881	Supérieur droit	312.29 \$
Horizontal	GX630 / GX690	VHLM6	Gauche	274.95 \$
Horizontal	GX630 / GX690	VHRM6	Droit	274.95 \$
Horizontal	GX630 / GX690	VHLM6-E	Gauche	149.95 \$
Horizontal	GX630 / GX690	VHRM6-E	Droit	149.95 \$
Horizontal	GX630 / GX690	VHLM6LT-E	Gauche	162.95 \$
Horizontal	GX630 / GX690	157-247	Coude 45°	14.95 \$
Horizontal	GX630 / GX690	157-248	Coude 90°	14.95 \$



VHLM6-E / VHRM6-E
Homologués par Honda



VHLM6LT-E
Homologué par Honda



VHLM6 / VHRM6
OEM




157-247
Convient pour les modèles
VH*M6-E
VHLM6LT-E



157-248
Convient pour les modèles
VH*M6-E
VHLM6LT-E



198-458



Bidons d'essence

No. pièce	Description	Détail
198-458	12 litres (2 gallons), réservoir marin	69.95 \$

Conduit d'essence

No. pièce	Description	Détail
137-030	1/4", caoutchouc 25'	64.95 \$

Honda construit ses produits mécaniques conformément aux normes d'ingénierie les plus rigoureuses du monde et prépare ses huiles et produits chimiques conformément à ces mêmes normes, préservant ainsi la performance optimale de vos produits mécaniques.

Huiles et lubrifiants		
No Item	Description	Prix de détail
CB68000	Huile Honda 10W30 - 1L (12)	9.99 \$
CB68949	Huile Honda 5W30 - 1L (12)	9.99 \$
CB68836	Huile Honda 10W40 - 1L (12)	9.99 \$
CB68840	Huile Honda 20W50 - 1L (12)	9.99 \$
CA66940	Stabilisateur Honda - 500ml (12)	6.99 \$
CA66916	Nettoyant de Carburateur Honda (6)	9.99 \$

5W30 / 10W30 / 10W40 / 20W50

- Protège contre la corrosion et réduit l'usure du moteur.
- Combat la formation de boues et autres dépôts dans le moteur.
- Grande fluidité à basse température qui facilite les démarrages.
- Résistance incomparable à la dégradation sous températures élevées.

HONDA recommande d'utiliser l'huile 10W30 dans les moteurs GC et l'huile 10W40 dans les moteurs GX.

GN4 Pro Honda

Honda a établi une nouvelle norme en matière d'huile pour motocyclettes lorsqu'elle a lancé l'huile GN4 en 1975. Honda a choisi des produits de la meilleure qualité et créé un ensemble d'additifs spécialement conçus pour répondre aux exigences uniques des moteurs de motocyclettes.



CB68949
5W30

CB68000
10W30

CB68836
10W40

CB66840
20W50



CA66926

Stabilisateur

- Préviene la formation de gomme et de vernis dans tout le système d'alimentation
- Absorbe l'humidité pour protéger le système d'alimentation de la corrosion
- Assure des démarrages rapides après un remisage

*Pour moteurs
à essence seulement*



CA66916

Nettoyant de carburateur

- Pour les réparations de carburateur en place ou démonté.
- Pénètre rapidement et dissout les dépôts de vernis, de gomme et de calamine.
- Nettoie les gicleurs, le papillon et la tringlerie d'étrangleur.
- Ne contient aucun solvant chloré.
- Sans danger pour les sondes à oxygène et les convertisseurs catalytiques.
- Ne contient pas de plomb, de silicone ni de phosphore.

*Pour moteurs
à essence seulement*

Filtres

Filtres à l'huile		
No Item	Application	Prix de détail
15400-PLM-A02PE	Moteurs GX620, GX630, GX670, GX690	11.34 \$
15410-MFJ-D01	Moto CBR600F, VT600C, NT650, CB750, VF750, VFR750, VFR750F, VT750C, VT750DC, PC800, VFR800F, CBR900RR, CBR1000F, ST1100, VT1100C2...	19.55 \$
15412-HM5-A10	VTT TRX300, TRX350, TRX400, TRX420, TRX450, TRX500...	10.78 \$



15412-HM5-A10



15400-PLM-A02PE

LISTE DE PRIX 2019

En vigueur le 1^{er} janvier 2019

Veuillez noter que les prix peuvent changer sans préavis.

HONDA MOTEURS

Tachymètre • Horomètre

No.	Description	Détail
08174ZL8003HE	Tachymètre • Horomètre	\$ 78.95



PIÈCES
ORIGINALES
HONDA

Tachymètre • Horomètre

- Tachymètre et horomètre digital
- Pour toutes marques de moteurs 4 temps

Outils marketing

	No.	Description	Net
	100-204	Stylo	1.95 \$
	100-206	Tasse à café	3.50 \$
	100-208	Porte-clé	1.95 \$
	100-210	Casquette noire	6.95 \$
	100-220	Casquette beige	6.95 \$
	100-212	Chandail M	10.95 \$
	100-213	Chandail L	10.95 \$
	100-214	Chandail XL	10.95 \$
	186-994	Affiche métallique 40" x 30"	49.95 \$
	100-218	Brochure	1.50 \$

Affiche lumineuse



Huiles et moteurs non-inclus!
Images à titre indicatif seulement

Présentoir complet

No.	Description	Net
186-988F	Présentoir (1)	795 \$

Recherches de pièces

Vous trouverez sur le site Internet ci-dessous les listes illustrées des pièces de rechange pour les moteurs Honda.

Lien : <http://www.honda-engines-eu.com/fr/spare-parts-page>

Cet outil vous permettra de trouver les pièces de rechanges pour votre moteur. Toutefois, avant de débiter votre recherche, vous devez connaître les informations de base sur votre moteur, soient le code modèle (ex. : GCAFT) ainsi que le type (ex. : QA2, QX4, autres...).

Saisissez le code modèle (ex. : GCAFT) dans le champ approprié situé dans la section supérieur du tableau et appuyez sur *Recherche*.

Le modèle de moteur (ex. : GX160UT1) se sélectionnera automatiquement et il ne vous restera plus qu'à indiquer le type (ex. : QX4). Appuyez de nouveau sur *Recherche* pour obtenir les listes illustrées pour ce moteur.

Pièces Détachées /

Catalogue pièces détachées pour moteurs Honda

Pour utiliser cette fonction, désactiver l'anti Pop-up de votre navigateur.

Pour trouver les pièces détachées adaptées à votre moteur, entrez le code Modèle et le numéro de série.

Code Modèle (ex. GJAFE)

N° de série (ex. 2927503)

Recherche

Pour trouver les pièces détachées adaptées à votre moteur, sélectionnez un type et un Modèle.

Sélectionner un modèle

Sélectionner un modèle...

Sélectionner un type

Recherche

Télécharger le catalogue pièces détachées en format pdf



Carburateurs

En plus du numéro de modèle et du type, les données suivantes sont nécessaires pour commander un carburateur :




Conseil-Vente-Service

514-494-5000 / 1-877-494-5001

Numéro d'identification du carburateur

Numéro d'identification du carburateur



PIÈCES À ROULEMENT RAPIDE

En vigueur le 1^{er} janvier 2019

Photos à titre indicatif seulement. L'information peut changer sans préavis.

HONDA
MOTEURS

Important :

Les pièces indiquées ci-dessous sont destinées aux moteurs de remplacement seulement.

Elles ne conviennent pas nécessairement aux moteurs installés sur les produits mécaniques Honda.



Modèles	Filtres à air	Bouchons à essence	Joint			Démarreur complet	Ressorts de démarreur
			Cylindres	Couvercles	Couvercles de valve		
GX110	17210-ZE0-505	17620-402-010	-	-	12391-ZE1-000	-	28442-ZE1-003
GX120K1	17210-ZE0-505	17620-ZH7-023	-	-	12391-ZE1-000	-	28442-ZH8-003
GX140	17210-ZE1-517	17620-402-010	-	-	12391-ZE1-000	-	28442-ZE1-003
GX160	17210-ZE1-517	17620-ZH7-023	12251-ZF1-801	11381-ZH8-801	12391-ZE1-000	-	28442-ZE1-003
GX160K1	17210-ZE1-517	17620-ZH7-023	12251-ZF1-800	11381-ZH8-801	12391-ZE1-000	-	28442-ZH8-003
GX200	17210-ZE1-517	17620-ZH7-023	12251-ZL0-003	11381-ZH8-801	12391-ZE1-000	-	28442-ZH8-003
GX240	17210-ZE2-515	17620-402-010	12251-ZE2-800	11381-ZE2-801	12391-ZE2-020	-	28442-ZE2-W01
GX240K1	17210-ZE2-515	17620-ZH7-023	12251-ZE2-800	11381-ZE2-801	12391-ZE2-020	-	28442-ZE2-W01
GX270	17210-ZE2-515	17620-ZH7-023	12251-ZH9-000	11381-ZE2-801	12391-ZE2-020	-	28442-ZE2-W01
GX340	17210-ZE3-505	17620-ZH7-023	12251-ZE3-W00	11381-ZE3-801	12391-ZE2-020	-	-
GX340K1	17210-ZE3-505	17620-ZH7-023	12251-ZE3-W00	11381-ZE3-801	12391-ZE2-020	-	28442-ZE2-W01
GX340UT	-	-	-	-	12391-ZE2-020	-	28442-ZE2-W01
GX390K1	17210-ZE3-505	17620-ZH7-023	12251-ZF6-W00	11381-ZE3-801	12391-ZE2-020	-	28442-ZE2-W01
GX390UT	-	-	-	-	12391-ZE2-020	-	28442-ZE2-W01
GX610/620	17010-ZJ1-000	-	-	-	12391-ZE2-020	-	-
GX610K/ GX620K	17210-ZJ1-842	-	12251-ZJ1-841	11381-ZJ1-840	12391-ZE2-020	-	-
GX670	17210-ZJ1-842	-	12251-ZJ1-841	11381-ZJ1-840	12391-ZE2-020	-	-
GC160UA	17211-ZL8-023	-	-	-	-	28400-ZL8-023ZA	-
GC190UA	17211-ZL8-023	-	-	-	-	-	-
GX630	17210-Z6L-010	-	-	-	12312-Z6L-000	-	-
GX690	17210-Z6L-010	-	-	-	12312-Z6L-000	-	-

Important :

Les pièces indiquées ci-dessous sont destinées aux moteurs de remplacement seulement.
Elles ne conviennent pas nécessairement aux moteurs installés sur les produits mécaniques Honda.



Modèles	Joints d'étanchéité		Capuchons de bougie	Interrupteurs	Silencieux		
	Côté du volant	Côté de la prise de force			Joints	Vis de couvercle	Vis de déflecteur
GX110	-	-	30700-ZE1-013	36100-ZE1-015	-	90050-ZE1-000	90055-ZE1-000
GX120K1	-	-	30700-ZE1-013	36100-ZE1-015	-	90050-ZE1-000	90055-ZE1-000
GX140	91201-Z0T-801	91201-Z0T-801	30700-ZE1-013	36100-ZE1-015	-	90050-ZE1-000	90055-ZE1-000
GX160	91201-Z0T-801	91201-Z0T-801	30700-ZE1-013	36100-ZE1-015	18381-ZH8-801	90050-ZE1-000	90055-ZE1-000
GX160K1	91201-Z0T-801	91201-Z0T-801	30700-ZE1-013	36100-ZE1-015	18381-ZH8-801	90050-ZE1-000	90055-ZE1-000
GX200	91201-Z0T-801	91201-Z0T-801	30700-ZE1-013	36100-ZE1-015	18381-ZH8-801	90050-ZE1-000	90055-ZE1-000
GX240	91201-890-003	91201-890-003	30700-ZE1-013	36100-ZE1-015	18381-ZE2-W10	90050-ZE1-000	90055-ZE1-000
GX240K1	91201-890-003	91201-890-003	30700-ZE1-013	36100-ZE1-015	18381-ZE2-W10	90050-ZE1-000	90055-ZE1-000
GX270	91201-890-003	91201-890-003	30700-ZE1-013	36100-ZE1-015	18381-ZE2-W10	90050-ZE1-000	90055-ZE1-000
GX340	-	-	30700-ZE1-013	36100-ZE1-015	18381-ZE2-W10	90050-ZE1-000	90055-ZE1-000
GX340K1	-	-	30700-ZE1-013	36100-ZE1-015	18381-ZE2-W10	90050-ZE1-000	90055-ZE1-000
GX340UT	-	-	-	-	18381-ZE2-W10	90050-ZE1-000	90055-ZE1-000
GX390K1	-	-	30700-ZE1-013	36100-ZE1-015	18381-ZE2-W10	90050-ZE1-000	90055-ZE1-000
GX390UT	91201-Z1C-003	91201-Z1C-003	-	35120-Z5T-003	18381-ZE2-W10	90050-ZE1-000	90055-ZE1-000
GX610/620	91201-ZJ1-841	91202-ZJ1-841	-	-	-	-	-
GX610K/ GX620K	91201-ZJ1-841	91202-ZJ1-841	-	-	18333-ZE3-801	-	-
GX670	91201-ZJ1-841	91202-ZJ1-841	-	-	18333-ZE3-801	-	-
GC160UA	-	-	-	-	-	-	-
GC190UA	-	-	-	-	-	-	-
GX630	91201-Z6L-003	91202-Z6L-003	-	-	175151-Z6L-010	-	-
GX690	91201-Z6L-003	91202-Z6L-003	-	-	175151-Z6L-010	-	-

PIÈCES À ROULEMENT RAPIDE


En vigueur le 1^{er} janvier 2019

Photos à titre indicatif seulement. L'information peut changer sans préavis.

HONDA
MOTEURS

Important :

Les pièces indiquées ci-dessous sont destinées aux moteurs de remplacement seulement.
Elles ne conviennent pas nécessairement aux moteurs installés sur les produits mécaniques Honda.



Modèles	Pointeaux	Joints du carburateur	Joints d'isolant	Jeux de joints et rondelles d'étanchéité	Ressorts de régulateur	Ressorts de retour d'accélérateur	Leviers de démarreur
GX110	16011-ZE0-005	16221-ZH8-801	-	16010-ZE1-812	-	16562-ZE0-020	16610-ZE1-000
GX120K1	16011-ZE0-005	16221-ZH8-801	-	16010-ZE1-812	16561-ZE1-020	16562-ZE0-020	16610-ZE1-000
GX140	16011-ZE0-005	16221-ZH8-801	16223-ZE1-800	16010-ZE1-812	16561-ZE1-020	16562-ZE1-020	16610-ZE1-000
GX160	16011-ZE0-005	16221-ZH8-801	16212-ZH8-800	16010-ZE1-812	16561-ZE1-020	16562-ZE1-020	16610-ZE1-000
GX160K1	16011-ZE0-005	16221-ZH8-801	16212-ZH8-800	16010-ZE1-812	16561-ZE1-020	16562-ZE1-020	16610-ZE1-000
GX200	16011-ZE0-005	16221-ZH8-801	16212-ZH8-800	16010-ZE1-812	-	16562-ZE1-020	16610-ZE1-000
GX240	16011-ZA0-931	16221-ZA0-800	16223-ZA0-800	16010-ZE2-812	-	16562-ZE2-000	16610-ZE1-000
GX240K1	16011-ZA0-931	16221-ZA0-800	16223-ZA0-800	16010-ZE2-812	-	16562-ZE2-000	16610-ZE1-000
GX270	16011-ZA0-931	16221-ZA0-800	16223-ZA0-800	16010-ZE2-812	-	16562-ZE2-000	16610-ZE1-000
GX340	16011-ZA0-931	16221-ZE3-800	16223-ZE3-800	16010-ZE2-812	-	16562-ZE3-000	16610-ZE1-000
GX340K1	16011-ZA0-931	16221-ZE3-800	16223-ZE3-800	16010-ZE2-812	-	16562-ZE3-000	16610-ZE1-000
GX340UT	16011-ZA0-931	-	-	16010-ZE2-812	-	16562-ZE3-000	-
GX390K1	16011-ZA0-931	16221-ZF6-800	16223-ZE3-W00	16010-ZE2-812	-	16562-ZE3-000	16610-ZE1-000
GX390UT	16011-ZA0-931	-	-	16010-ZE2-812	-	16562-ZE3-000	-
GX610/620	16011-KCK-910	-	-	-	-	-	-
GX610K / GX620K	16011-KCK-910	-	-	-	-	-	-
GX670	-	-	-	-	-	-	-
GC160UA	-	-	16212-ZL8-000	-	-	-	-
GC190UA	-	-	16212-ZL8-000	-	-	-	-
GX630	16155-Z6L-003	16221-Z6L-003	-	16010-Z6L-003	16561-Z6L-000	-	16562-Z6L-010
GX690	16155-Z6L-003	16221-Z6L-003	-	16010-Z6L-003	16561-Z6L-000	-	16562-Z6L-010